

Thank you for purchasing this 40-6302 Laser Mounting Pole with Tripod.

Merci d'avoir acheté ce pied à trépied pour le laser 40-6302.

Gracias por comprar este poste de montaje del láser con trípode 40-6302.

KIT CONTENTS


- 5 Poles:
 - 4 Center Poles
 - 1 Spring Loaded Pole
- Tripod
- Quick Release Clamp with 5/8"-11
- 1/4"-20 Adapter
- Ceiling Pole Mount
- Carrying Case

CONTENU DU NÉCESSAIRE


- 5 montants :
 - 4 montants centraux
 - 1 montant à ressort
- Trépied
- Loquet à serrage et desserrage rapides avec filetage de 5/8 po-11
- Adaptateur 1/4 po-20
- Montant de plafond
- Mallette de transport

CONTENIDO DEL KIT

- 5 postes:
 - 4 postes centrales
 - 1 poste accionado por resorte
- Trípode
- Abrazadera de liberación rápida con 5/8"-11
- Adaptador de 1/4"-20
- Montaje de poste en cielo raso
- Estuche de transporte



ASSEMBLY EXAMPLES / EXEMPLES DE PIED / EJEMPLOS DE MONTAJE



COMPONENT USAGE / UTILISATION DES PIÈCES / USO DEL COMPONENTE

POLES

1. Assemble poles by threading one into the other. Assemble the Ceiling Pole Mount by threading it into a pole end. (Figure 1)
2. Rotate upper section of the Spring Loaded Pole to extend for height adjustment. (Figure 2)
3. Push down on foot pedal to retract spring before putting pole in place for Floor to Ceiling Applications. (Figure 2)
4. Laser can also be mounted directly on pole thread




Figure 1 / Figure 1 / Figura 1

MONTANTS

1. Assemblez les montants en les enfilant les uns dans les autres. Assemblez le montant de plafond en le vissant dans une extrémité d'un montant. (Figure 1)
2. Faites pivoter la partie supérieure du montant à ressort pour le déployer afin de régler la hauteur. (Figure 2)
3. Appuyez sur la pédale pour rétracter le ressort avant de mettre le montant en place en cas d'usage du sol au plafond. (Figure 2)
4. Le laser peut être directement installé sur le filetage du montant.




Figure 2 / Figure 2 / Figura 2

POSTES

1. Para montar los postes, enrosque uno en el otro. Para montar el montaje de poste en cielo raso, enrósquelo en el extremo de un poste. (Figura 1)
2. Gire la sección superior del poste accionado por resorte para extender el ajuste de altura. (Figura 2)
3. Presione el pedal para retraer el resorte antes de colocar el poste en posición para aplicaciones del suelo al cielo raso. (Figura 2)
4. El láser también se puede montar directamente en la rosca del poste.




Figure 3 / Figure 3 / Figura 3

TRIPOD

1. Loosen locking knob before inserting pole. Retighten to lock pole into desired position. (Figure 3)
NOTE: Locking knob must be loosened before pole is inserted or it may cause damage.
2. Rotate leg lock handle to move tripod legs. Reengage leg lock handle to lock leg into desired position. (Figure 4)

TRÉPIED

1. Desserrez la molette de serrage avant d'insérer le montant. Resserrez la molette pour bloquer le montant dans la position souhaitée. (Figure 3)
REMARQUE : La molette de serrage doit être desserrée avant d'insérer le montant afin d'éviter d'endommager le produit.
2. Faites pivoter la bague de serrage pour déplacer les pieds du trépied. Resserrez la bague de serrage pour bloquer les pieds dans la position souhaitée. (Figure 4)

TRÍPODE

1. Suelte la perilla de bloqueo antes de insertar el poste. Vuelva a apretar para bloquear el poste en la posición deseada. (Figura 3)
NOTA: La perilla de bloqueo debe estar suelta antes de que se inserte el poste o puede causar daños.
2. Gire la manilla de bloqueo de las patas para mover las patas del trípode. Vuelva a enganchar la manilla de bloqueo de las patas para bloquear las patas en la posición deseada. (Figura 4)

QUICK RELEASE CLAMP

1. Rotate lower knob to thread laser onto platform. 1/4"-20 Adapter may be threaded on if needed. (Figure 5)
NOTE: Laser platform lock handle must be loosened before pole is inserted or it may cause damage.
2. Rotate laser platform lock handle to move platform. Reengage to lock platform into desired position. (Figure 6)

LOQUET À SERRAGE ET DESSERRAGE RAPIDE

1. Tournez la molette inférieure pour enfilez le laser sur le bras. Un adaptateur 1/4 po-20 peut être enfilé si nécessaire. (Figure 5)
REMARQUE : Le loquet du bras pour laser doit être desserré avant d'insérer le montant afin d'éviter d'endommager le produit.
2. Faites pivoter le loquet du bras pour laser pour déplacer le bras. Réenclenchez le loquet du bras pour bloquer ce dernier dans la position souhaitée. (Figure 6)

ABRAZADERA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

1. Gire la perilla inferior para enroscar el láser en la plataforma. Se puede enroscar el adaptador de 1/4"-20 si es necesario. (Figura 5)
NOTA: La perilla de bloqueo de la plataforma del láser debe estar suelta antes de que se inserte el poste o puede causar daños.
2. Gire la manilla de bloqueo de la plataforma del láser para mover la plataforma. Vuelva a enganchar para bloquear la plataforma en la posición deseada. (Figura 6)




Figure 4 / Figure 4 / Figura 4




Figure 5 / Figure 5 / Figura 5




Figure 6 / Figure 6 / Figura 6

